


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---------|
| Fastighetsbeteckning | Adress | | |
| Kv. Tobaken 2 | Tengdalsg.41-49Tegelviksg 61-69 | | |
| Internt byggnadsnamn | | | |
| Systemnr | | | |
| 2 | | | |
| Besiktningssman | Besiktningdatum | Ort, Datum för underskrift | |
| Lennart Nicolausson | 2013-05-15 | Bromma 2013-05-20 | |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namnteckning | |
| G | 2019-05-15 |  | |
| Företag | Behörighetsnivå | Cert.organ | Cert.nr |
| FL Konsult VVS AB | K-riks | Swedcert | 1386 |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden