

OVK Tobaken 3

Nackagatan 14 – 22, Tegelviksgatan 55 - 59

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Tobaken 3,**
Adress: **Nackagatan 14-22, Tegelviksgatan 55-59, Stockhol**
Byggnad:

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF1-5	Lägenheter	G	2019-12-02	2025-05-15

Kontrollant: **Håkan Granander**
Behörighet: **Riks K, 03437, Kiwa Certification Ab**
Företag: **HåPa Ventilation Ab**
Adress: **Älvsjövägen 26**
Ort: **125 45 Älvsjö**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt


Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.